府为

府为® · 府立标准，为创价值

柳州木业企业 · 模块三·内审不符清单（木业高频不符合项）

标准大众版 · 免费领取资料 · 第 3/5 模块

主体：柳州市柳江区府为信息咨询服务中心（个体工商户） | 客服 13517629311 | 更新 2026-10-24

序号	高频不符合项	关联标准条款	整改方向
1	木粉尘防爆措施不到位：除尘系统不同防火分区互联互通、未设泄爆/隔爆	GB 15577-2018 第6章；工贸粉尘防爆规定 第15条	分区独立设置除尘系统；设备采取泄爆/隔爆/抑爆等控爆措施
2	危险源辨识不充分，漏识木粉尘、噪声、甲醛、VOC	GB/T 45001-2020 6.1.2	补充全岗位危险源辨识，更新风险清单
3	环境因素识别遗漏 VOC 无组织排放与危废	GB/T 24001-2016 6.1.2	完善环境因素清单，纳入无组织排放管控
4	生产现场积尘未"每班清理"，清理制度未上墙	工贸粉尘防爆规定 第18条	建立粉尘清理制度，明确范围/周期/责任人并张贴
5	特种设备（叉车/锅炉/压力容器）未登记或人员无证	《特种设备安全法》第14、33条	办理使用登记，作业人员取证，定期检验
6	劳动防护用品（防尘防毒口罩）配发/佩戴不足	《职业病防治法》第22条；GBZ 2.1-2019	按标准配发，监督佩戴，建发放台账
7	粉尘爆炸、火灾专项应急预案缺失或未演练	工贸粉尘防爆规定 第10条；《突发事件应对法》第23条	编制专项预案，每半年至少演练一次
8	过程运行环境控制不足（清洁、通风、防爆电气）	GB/T 19001-2016 7.1.4；GB 15577-2018	改善通风与清洁，粉尘区改用防爆电器
9	供方评价缺失，胶黏剂 VOC 报告未收集	GB/T 19001-2016 8.4；GB 33372-2020	建立供方评价准则，索取 VOC 合规证明
10	三体系"两张皮"，文件与现场不一致	GB/T 19001/24001/45001 整体	文件与产线实际对齐，强化内审闭环

本资料由府为编制，仅供企业自查参考。府为提供体系建设辅导、文件搭建与现场改进支持，不替代法定检测、评价，不出认证结论，不承诺认证/评星/审核"通过"结果；责任上限以已付价款为限，不上调；背景知识产权归府为所有。客服 13517629311。